

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hubert1965“ vom 27. Dezember 2019, 09:39

Ich habe nun alle kext-Dateien, die in diversen Unterordnern von Kext-Updates verstreut waren, nach EFI/CLOVER/kexts/Other kopiert, habe den Rechner gestern Abend noch mehrmals neu gestartet, habe dabei in Clover F11 gedrückt, weil das angeblich einen NVRAM-Reset provoziert. Ich habe dann den Rechner runtergefahren und über Nacht (mehr als 10 Stunden lang) vom Stromnetz getrennt.

Ich habe ihn heute wieder hochgefahren, wieder mit F11 in Clover, und die einzige Veränderung die ich sehen kann, sind zusätzliche Info-Meldungen beim Hochfahren (bevor das Apple-Logo erscheint), denn da steht jetzt nämlich, dass keine Batterie gefunden werden konnte (was kein Wunder ist, denn mein Rechner ist ein Desktop ohne Akku; bis gestern hat MacOS beim Hochfahren gar nicht erst nach einer Batterie gesucht). Sonst kann ich keine Veränderung feststellen.

Insbesondere erkennt Bluetooth noch immer keine Geräte.