

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „CMMChris“ vom 27. Dezember 2019, 10:05

[Zitat von Hubert1965](#)

Bluetooth 4.0 BCM943602CS

Hierbei handelt es sich um eine original Apple Karte. Diese braucht keine Kexte. Hinzu kommt, dass BrcmPatchRam2 nicht für Catalina geeignet ist. Dafür gibt es BrcmPatchRam3. Ich rate aber dringend davon ab diese Kexte auf echter Apple Hardware zu nutzen.

Wird denn das Bluetooth noch einwandfrei im USB Gerätebaum erkannt und wenn ja als was?