

# Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. Dezember 2019, 10:21

[Zitat von Harper Lewis](#)

Entferne mal SMCBatteryManager.kext, die ist für Laptops gedacht.

Ich hatte ja schon geschrieben, welche Kexts (namentlich) getauscht werden sollten, von wo nach wo. Danach kam als Frage, inklusive der Ordner? Nochmal geschrieben, was wohin, was eigentlich auch beim ersten Mal klar war. Nun das. Lesen und verstehen ist manchmal schwierig ...