

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „apfelnico“ vom 27. Dezember 2019, 17:23

Nein, nicht nötig.

Mit „gekennzeichnet“ für macOS meinte ich „näher beschrieben“, damit macOS das eben auch weiß. Das geht auf verschiedenen Wegen. Per SSDT zum Beispiel, oder auch Kext. Letztere lässt sich mit dem Programm „Hackintool“ einfach erstellen. Wichtig sind eben die Metadaten für diesen Port, die diesen gegenüber macOS als „intern“ und „USB2“ auszeichnen.