


Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 27. Dezember 2019, 17:39

Da ich ebenfalls die BCM943602CS benutze, habe ich mal fix 10.15.2 gestartet, eine Magic Mouse und einen externer Lautsprecher konnte ich problemlos pairen. So schaut das bei mir aus:



Vergleiche da mal bitte insbesondere die Firmwareversionen. Ist der Rechner mit einem WLAN verbunden und falls ja: 2,4- oder 5GHz?