

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 28. Dezember 2019, 18:10

Jau, dann ist die Karte bei dir wohl mit einem anderen Anschluss verbunden und du hast alles richtig gemacht. [Hubert1965](#) Dir empfehle ich ebenfalls, mit dem Hackintool eine zum Rechner passende USBPorts.kext zu erstellen. Dann würden u.a. auch die USB-3-Ports funktionieren.