

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „the_viking90“ vom 28. Dezember 2019, 23:39

Erdenwind Inc.

Was ist das genau für eine Karte? M.2 nach diesem NGFF Standard (oder wie man das auch immer bezeichnen mag)?

by the way: der SMCLightSensor und SMCBatteryManager dürfen ihren Weg in den Papierkorb finden. Macht keinen Sinn.