

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „the_viking90“ vom 28. Dezember 2019, 23:49

dann sind auch die 3 Bluetooth Treiber unnötig. hab die Karte ebenfalls.

Bei mir muckt BT des öfteren rum. Liegt aber an der Karte da die 2CS so gesehen keine "Antenne" hat wie die vom WiFi Part. Mit nem Wechsel auf 5Ghz WLAN sind meine "Problemchen" aber auch schon wieder gelöst.

bei den Laptop Karten hätte ich das noch verstanden mit den Kexten.

[Hubert1965](#)

also wenn die Infos diesbezüglich (also Bilder bzw. Screenshots) aktuell sind, schmeiss mal bitte testweise die Treiber raus. Leider bist du jetzt gefragt.