

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „CMMChris“ vom 29. Dezember 2019, 00:38

[Zitat von the_viking90](#)

Liegt aber an der Karte da die 2CS so gesehen keine "Antenne" hat wie die vom WiFi Part

Wann stirbt denn der Humbug endlich mal aus? Natürlich hat die 2CS ne Bluetooth Antenne. Da sind drei Antennen, zwei sind für WLAN (2,4GHz und 5GHz), die andere ist für Bluetooth. Dann gibt es noch eine CS2 mit zwei Antennen aber auch diese hat eine Bluetooth Antenne. Dass sich 2,4GHz WLAN und Bluetooth stören liegt schlicht und einfach am fehlenden Abstand der Antennen. Wenn man die BT Antenne verlängert und 30cm entfernt platziert verschwinden die Interferenzen.