

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 29. Dezember 2019, 18:28

[Zitat von Hubert1965](#)

Kanal: 1 (2,4 GHz, 20 MHz)

Kann dein Router SSIDs für 2,4 und 5GHz vergeben? Falls ja, dann richte das mal ein und verbinde den Rechner dann mit dem 5GHz-Netz. Vielleicht hilft das ja bereits. Die Konfiguration der USB-Ports kann man dann später noch angehen.