

**Erledigt**

# Hackintosh erkennt Lan Kabel nicht

**Beitrag von „rubenszy“ vom 30. Dezember 2019, 03:05**

Intel LAN ist nicht gleich Intel LAN, es kommt auf den Chip an, gerade bei AMD ist es oft der SmallTreeIntel82576.kext der erst die Unterstützung bringt.

Lass beide drin, schadet nicht und sie beeinflussen sich nicht gegenseitig.

## IntelMausiEthernet

OS X driver for Intel onboard LAN

A few days before Christmas I started my latest pr  
was not to replace hwa's AppleIntelE1000e.kext i  
hardware. That's why I dropped support for a num

- 5 Series
  - 82576LM
  - 82576LC
  - 82576DM
  - 82576DC
- 6 and 7 Series
  - 82576LM
  - 82576V
- 8 and 9 Series
  - I217LM
  - I217V
  - I218LM
  - I218V
  - I218LM2
  - I218V2
  - I218LM3
- 100 Series
  - I219V
  - I219LM
  - I219V2
  - I219LM2
  - I219LM3

Da sein MB den Intel I211-AT Chip hat hilft da nur der SmallTreeIntel82576.kext.