

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. Dezember 2019, 15:58

[CMMChris](#) Seit Neuestem bekomme ich unter Catalina jetzt doch wieder die USB-Auswurfmeldungen nach dem Ruhezustand. Der Bug scheint also doch nicht wirklich behoben zu sein - oder er ist mit macOS 10.15.2 wieder zurückgekehrt. Ich frag mich, ob man da wirklich nichts anderes machen kann als die RAM-Geschwindigkeit runterzudrosseln.

