

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 30. Dezember 2019, 17:23

Eine Antennenverlängerung klingt gut, das würde ich auch mal ausprobieren. Wenn der betreffende USB-Port nicht als intern konfiguriert ist, führt das meist zu Problemen mit dem Ruhezustand. Das sollte also auch angegangen werden, wird aber vermutlich leider nicht das Problem lösen. Wobei sich das ja schnell herausfinden lässt...