

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 31. Dezember 2019, 06:52**

So da bin ich wieder...mit neuem Board. Der Umbau war etwas fricklick wegen der noch vorhandenen Wasserkühlung. Wollte ja nicht alles entwässern. Hat aber reibungslos funktioniert. Erster Eindruck mit Windows! Funktioniert. Thunderbolt 3 direkt am Start(Dank dir!!!).

Dann Mac OSX wollte zuerst nicht da ich nicht den CSM deaktiviert hatte. Dann ging es nach einem Reset. Dann kamen erstmal Probleme mit der Icloud. Der hatte meinen Vorgänger noch drin mit ner anderen Serial. Und löschen liess es sich zum verrecken nicht.

Half nur komplette Deaktivierung aller in der Icloud befindlichen Gerätschaften. Dann vom Mac gelöscht. Neue Serial genommen und Problem behoben. Nächstes Problem was wohl mit der Netzwerkzuweisung zu tun hat. Meine Wlan Karte ist drin mit Bluetooth aber die Onboard Bluetooth und Netzwerkanschlüsse (2 an der Zahl) verhindern das Apps aus dem Store nicht funktionieren. Das Problem hatte ich letztens noch mit al6042. En4 und En5 sind den Netzwerkanschlüssen zugeordnet. Das darf ja so nicht sein oder?

Was noch auffällt unter den PCI Geräten das bei Thunderbolt zwei unterschiedliche Controllertypen aufgelisten sind? Titan Ridge und Alpin Ridge? Ist das so korrekt?