

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hubert1965“ vom 31. Dezember 2019, 14:44

Ich habe jetzt eine USBPorts.kext erstellt. Die genaue Beschreibung, wie ich das gemacht habe steht in einem anderen Thread in dem es um ein Problem mit meinem USB-Verlängerungskabel geht, nämlich [hier](#). Aber das hat weder an dem dort behandelten Problem etwas verändert, noch arbeitet Bluetooth jetzt besser. Gesamtfazit: Viel Zeit investiert, aber genau gar keine Verbesserung.

Eine Antennenverlängerungen habe ich bestellt (der lokale Händler meines Vertrauens hatte das nicht auf Lager), die kommen in ca. 1 Woche. Mal sehen, ob das was bringt.

Guten Rutsch, ich bin jetzt bis nächstes Jahr offline.