

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „schmalen“ vom 31. Dezember 2019, 15:34

[CMMChris](#) Also soweit ich weis, ist die Antennenbelegung auf der BCM943602CS **J0,J1,J2. J1 also mittig ist für 2.4 MHz und BT**

Ich hatte es mal selbst ausprobiert, da ich damals bei der Installation J0 unbrauchbar gemacht habe,---- zu dicke Finger ;-).