

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „apfelnico“ vom 31. Dezember 2019, 16:53

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

... vermutlich ist dein Problem die 2.4 Ghz Frequenz die du uns am Anfang total verschwiegen hast und die letztendlich dein Problem ist. Ich komm mir gerade wie folgt vor ...

wäre es möglich, vor dem Schreiben noch etwas über die Formulierung nachzudenken? Ist nicht das erste Mal hier, dass ich das bei deinen Antworten denke. Ich glaube kaum, dass [Hubert1965](#) das „verschwiegen“ hat. Seine Motivation und Kenntnisstand sollten bekannt sein. Auch solltest du dich inhaltlich entscheiden, ob das nun „vermutlich das Problem“ oder „letztendlich das Problem“ ist. Das in einem Satz zu packen zeugt nicht von besonders ausgeprägter Logik.

Indes vermute ich, dass gerade das nicht das ursächliche Problem ist, da es ja vor eines bestimmten Systemupdates bereits lief. Das mögliche Interferenzen zusätzlich ungünstige Auswirkungen auf die Signalqualität haben, ist sicher unbestritten.

Ein schönes neues Jahr euch allen.