

# Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „user232“ vom 31. Dezember 2019, 17:28

Ich hatte auch schon mal das [Problem mit PCI-BT-Karte](#), unter Linux gings unter macOS nicht. Aber die Karte mal in einen anderen Slot zu stecken könnte man zur Not noch ausprobieren.