

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „Mieze“ vom 31. Dezember 2019, 17:43

[Zitat von DSM2](#)

[Mieze](#) hab ich unter anderem im Nuc und keinerlei Probleme.

Falls das System den 32kHz-Takt über einen Pin am NGFF-Slot bereitstellt, funktioniert es. Leider ist das bei meinem Dell Inspiron 13 5370 nicht der Fall, so dass der Rechner mit dieser Karte überhaupt nicht bootet.