

## **Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 31. Dezember 2019, 21:54**

Bluetooth hat nix mit PCI zu tun. Ist ein USB Device. Karte umstecken bringt also gar nix.