

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „user232“ vom 1. Januar 2020, 08:29

Mag sein, spielte aber bei dem von mir verlinkten Mainboard eine Rolle, wo die Karte drin steckt.

Edit:

Nur bei macOS, ...Windows und Linux war das egal.

Für Windows 10 nutzte ich diese Treiber (ohne Gewähr)