

Erledigt

USB Verlängerungskabel macht Probleme unter Catalina (Signallaufzeit?)

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. Januar 2020, 10:07

Zunächst einmal sollte man alle bekannten Ursachen ausschließen. Die USB Power Properties sind das letzte Glied in der Kette das hier relevant sein kann. Sind diese nicht vorhanden ist der Strom auf 500mA gedeckelt was u.U. je nach Widerstand des Kabels nicht ausreicht. Deshalb prüfen ob die Power Properties in der USB Kext eingetragen sind. Wenn nicht manuell nachholen.