

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „user232“ vom 1. Januar 2020, 13:01

Das finde ich ja mal stark. Das mit den Power Properties ist mir neu. Sind die Werte abhängig von den jeweiligen USB-Controllern, meine unterscheiden sich den von deinen?