

# Lüftersteuerung zeigt keine Lüfter an

**Beitrag von „Harald3485“ vom 1. Januar 2020, 20:08**

Hallo Zusammen. Ich habe das kleine Problem das mir der HWMonitor keine Lüfter anzeigt, nur Festplatten.

Die Fake SMC.kext ist aber im Clover Ordner.

Wer kann mir helfen?