

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „Hubert1965“ vom 2. Januar 2020, 11:27

Ich habe WLAN deaktiviert und dann versucht, meinen Kopfhörer mit meinem Rechner zu verbinden, und das hat auf Anhieb geklappt (so wie es auch unter 10.15.0 und 10.15.1 immer schon geklappt hat, auch wenn WLAN an war). Der Kopfhörer wird (bei deaktiviertem WLAN) in den Systemeinstellungen unter Bluetooth angezeigt, ich kann eine Verbindung herstellen und ich kann dann problemlos Musik hören.

Bei verbundenem Kopfhörer habe ich WLAN anschließend wieder aktiviert, dann Youtube aufgerufen und ein Musikvideo geöffnet. Zuerst habe ich abgehackt ein paar Töne gehört, dann war Stille (während das Video weiter lief) und dann hat sich der Kopfhörer von selbst abgeschaltet.

Das hat unter Catalina 10.15.1 noch völlig ohne Probleme funktioniert.

Ich hoffe, in den nächsten Tagen die bereits bestellten Antennenverlängerungskabel zu bekommen, dann sollte hoffentlich das Interferenzproblem gelöst sein. Nichts desto trotz ist seit dem Update auf 10.15.2 irgendwas passiert, dass überhaupt erst bewirkt, dass die Interferenz jetzt zu einem wahrnehmbaren Problem wird.