

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „griven“ vom 2. Januar 2020, 12:33

Wenn auch nicht sehr wahrscheinlich so aber doch denkbar das vor dem dem Update das WLAN über 5GHz verbunden war und jetzt nach dem Update evtl. vielleicht die Verbindung über 2.4GHz hergestellt wird? Ich habe bei mir auch so eine Mischkonfiguration aus 2.4 und 5GHz und auch meine Karte (BCM94360CS) macht gehörige zicken mit BT wenn WLAN via 2.4 GHz verbunden ist. [Hubert1965](#) kannst Du vielleicht mal prüfen ob Du nicht die Möglichkeit hast Deine WLAN Verbindung über ein 5GHz Netz herzustellen? Meine Fritzbox bietet beides und sobald ich nur über 5GHz verbinde gibt es keine Probleme mehr mit Bluetooth und ich habe neben den Airpods bzw. einem JBL Kopfhörer auch noch Mouse und Tastatur über Bluetooth laufen. Wie gesagt ist nicht sehr wahrscheinlich das dem so ist aber durchaus möglich das sich WLAN ungewollt/unbemerkt mit dem 2.4GHz Netz verbunden hat anstelle von dem 5GHz und damit die Probleme erst anfangen....