

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. Januar 2020, 17:42**

Puh. Ich kann jetzt nur raten. Was passiert denn, wenn du das Gehäuse mal vom internen USB-Header trennst (sofern es dort angeschlossen ist)? Und hast du eine WLAN-/Bluetooth-Karte drin? Falls ja, diese auch mal trennen. Nur um auszuschließen, dass es irgendwie doch an der Hardware liegt.

Und drück mal im Clover-Boot-Menü die Taste F11 (NVRAM Reset) und dann nochmal neustarten.

Du könntest auch mal in der config.plist in Clover Configurator unter "Acpi" den Haken bei "FixShutdown" setzen, aber eigentlich ist das hier nicht nötig. Dennoch vielleicht mal probieren.

Die Bios-Einstellungen hast du vorgenommen wie in der Anleitung beschrieben, nehme ich an? Die Grafikkarte steckt im obersten Slot? Wenn nicht, musst du im Bios den Slot für "Initial Display Output" ändern. Und du kannst mal, wenn du den iMacPro1,1-EFI-Ordner verwendest, im Bios zum Ausprobieren mal noch "Internal Graphics" deaktivieren. Glaube allerdings nicht, dass das hier was ändert.