

Hackintosh startet nicht mehr nach Crash - Catalina

Beitrag von „itsmoe“ vom 2. Januar 2020, 19:24

@[ozw00d](#)

Bluetooth

Der USB Port muss also als intern dekalriert sein?

Soweit bin ich gar nicht gegangen. Ich habe nur genügend Ports deaktiviert, damit ich nicht über das 15er Limit komme.

Das reichte für mich schon aus.

Das würde heißen ich kann es definitiv nicht mit meinem normalen USB Port testen?

WIFI

Ich schau mal rein und berichte, wei erfolgreich ich bin 😊

Sensoren

Wie genau heißt das Tool?

Kann den Test machen und umsteigen.

HW Monitor gefällt mir auch nicht sonderlich gut muss ich zugeben.