

Bluetooth tot nach Update auf 10.15.2

Beitrag von „julian91“ vom 2. Januar 2020, 20:50

Ich weiß nicht was dein Problem ist Hubert.

Wie Christ erwähnt scheint wohl der Umzug deines PC Platzes das Problem zu sein und eher weniger das Softwareupdate.

Denn es ist bekannt das die CS2 Karten allgemein Probleme haben wenn man 2,4 GHz benutzt, grade da Bluetooth im selben Bereich mitregiert, grade du als IT Mensch solltest dies wissen.

Das ist einer der Gründe wieso wir in Hörakustikabinen KEINE 2,4 GHz Geräte einsetzen da diese mit dem BL Sticks / Programmierereinheiten der Hörgeräten sonst nur kollidieren und somit das Arbeiten extrem erschweren (Abbrüche, wenig Reichweite etc).

Lösung 1 : PowerLAN und per LAN Kabel verbinden.

Lösung 2 : WLAN Repeater / AP besorgen der 2,4 UND 5 GHz kann. Dazu noch das 2,4er und 5 GHz namentlich trennen und dann sollte das auch laufen, vorausgesetzt du verbindest dich mit dem 5 GHz Netz.

Lösung 3 : Externe BL Antenne Magnetisch oder mit Fuß besorgen und die Antenne auf deinen Schreibtisch befördern.

Lösung 4 : CS2 gegen eine CD Tauschen. Die macht bekanntlich weniger Probleme.

Lösung 5 : Profis die Arbeit überlassen und deren Vorschläge umsetzen.

Das Problem auf ein Update zu schieben wo andere kein Problem haben NUR du ist aber leider eben das Einfachste.

oder denkst du du bist der einzige der eine CS2 besitzt ? kenne da einige Andere die eine solche Karte besitzen und schon von Anfang an Probleme damit hatten.

Und zum Thema erst mal keine Dinge versuchen sondern warten bis sich die "Profis" einig sind, aber sorry das ist FRECH !

NIEMAND muss dir hier helfen, das machen alle Freiwillig in ihrer Freizeit und so was ist dann echt unangebracht.