

Hackintosh startet nicht mehr nach Crash - Catalina

Beitrag von „itsmoe“ vom 2. Januar 2020, 22:40

Sensoren

Das von dir empfohlene Tool ist super und liefert jetzt auch vernünftige GPU Werte.

Alle anderen Sensoren werden auch problemlos erkannt.

WIFI

Ich habe die Karte aus und wieder eingebaut. Neustart.

Die kleine WIFI LED leuchtet, aber es wird keine Karte erkannt.



Der von dir verlinkte Beitrag behandelt die korrekten Teile für die Karte.

Vor dem Update auf Catalina funktionierte die Karte allerdings noch einwandfrei.

Eventuell habe ich nicht mehr das selbe SMBIOS und die Karte wird deshalb nicht mehr erkannt.

iMac 18,3 ist meine aktuelle Konfiguration, aber ich bin offen für Vorschläge.