

Erledigt

Brandneuer Hackintosh macht Ärger - Bitte um Hilfe

Beitrag von „Griven“ vom 15. März 2013, 00:27

Scheint so, als gäbe es hier 2 Probleme...

1. SSD und Ladekreis und
2. Neu: System bootet gar nicht mehr bzw. der Monitor geht in den StandBy ergo kein Signal von der Grafikkarte

Ich lese aus Deinen Posts, dass OSX eigentlich schon lief sich aber mit der Zeit ein Problem eingeschlichen hat welches dazu geführt hat das der Beachball erscheint und das System nicht mehr reagiert. Ich habe dieses Problem auch schon auf meinem Notebook beobachtet. Das Notebook hat eine OCZ Agility3 SSD für OSX verbaut und so ca. bei jedem 10. Systemstart hab ich den Beachball und die LED für HDD Aktivität leuchtet dauerhaft. Das Problem tritt manchmal vor und manchmal auch erst nach den Anmelden an OSX auf. Der Spuk geht in der Regel nicht länger als 1 Minute und dann ist alles wieder okay und ich kann mit dem System arbeiten. Ich habe, in eigener Sache ein wenig recherchiert und festgestellt, dass mein Problem durch das mittels Trim Enabler erzwungene aktivieren der Trim Unterstützung von OSX zu Stande gekommen ist. Ich weiß nicht, wie sich der Controller der Samsung SSD´s verhält aber bei meiner OCZ ist es nicht notwendig das Trim in OSX erzwungen wird sondern schadet sogar eher, da sich die SSD im Normalfall selbst darum kümmert und sich so der OSX Trim Support und der Controller ins Gehege kommen. Ich denke, dass die Controller der Samsung SSD´s da nicht groß anders sind und daher auch hier dieser Effekt auftritt.

Was Deine Bootprobleme angeht schau mal im Bios nach welche Grafikkarte benutzt wird oder versuch parallel dazu auch mal andere Ausgänge sowohl der internen als auch der discrete Grafik beim Booten von OSX denn es sieht doch sehr danach aus, als wenn das System durchstartet aber die Grafische Ausgabe auf einen anderen Port geht als die Textausgabe des Verbose Modes.