

Hackintosh startet nicht mehr nach Crash - Catalina

Beitrag von „itsmoe“ vom 3. Januar 2020, 00:31

@[ozw00d](#)

Im selben Moment...

Bluetooth funktioniert nun.

Der USB Port war deaktiviert ich habe die Kext File modifiziert und nun wird Bluetooth angezeigt und ich kann Geräte verbinden.

Danke dir.

Leider geht das WLAN weiterhin nicht.

Kann es daran liegen, dass ich einen weiteren USB Port deaktiviert habe?

Oder läuft die WLAN Verbindung ausschließlich über die PCI-Verbindung?

Eventuell ist die Karte einfach defekt.

Edit:

Könnte ein anderer Kext die Karte eventuell blockieren?

Ich habe meine Kext vor kurzem einem Update unterzogen und ich meine, dass das WLAN danach nicht mehr ging.