

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 3. Januar 2020, 00:59**

Nein es gibt absolut keine Efi Leichen! Und ins System habe ich prinzipiell nichts reinkopiert. Mein letztes System lief auf OC. Beide im System vorhandenen NVME SSDs Sind komplett neu aufgesetzt. Einmal Windows 10 seperat installiert (Solo) und einmal Catalina von deinem Efi Ordner von USB Stick. Der Stick ist komplett neu erstellt worden. Kann also kein Rest von alten Efis drin sein.

Auch fällt mir unter dieser Konstellation auf das im Bios sich unter Catalina sich wieder die Uhrzeit ändert. Scheint wohl wieder ein RTC Problem zu sein?

Wie löst du dieses Problem? Ich seh jetzt keinen Patch der das RTC Problem löst? Ferner seh ich in der EFI von Catalina eine NVram.plist? Wird diese erstellt von Clover? Hatte ich bei alten Clover Installationen nicht. Erklärst du mir bitte warum die erstellt wird? Hat das mit dem NVRam zu tun? Zum Thunderbolt...kein Plan wie diese unterschiedlichen Devices zu mir kamen. Habe nur die UAD Apollo Twin X Driver installiert. Lief von Anfang an so.