

NVME Catalina Clover

Beitrag von „g-force“ vom 3. Januar 2020, 13:11

Du mußt im BIOS die Bootreihenfolge richtig einstellen. Dort sollte ein Eintrag UEFI: macOS o.ä. sein.