

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „al6042“ vom 3. Januar 2020, 16:05

Nicht bei allen Mainboards...

Bei mir werden beiden USB-C (hinten und vorne) über einen internen XHCI-Controller bedient:

