

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Januar 2020, 20:49

[fettfoen](#) : Grundsätzlich ist Thunderbolt am Hackintosh möglich.

Gibt es im Bios Thunderbolt Settings ? Thunderbolt muss im Bios aktiviert werden.

Ebenfalls wichtig sind die Settings die hinterlegt sind/werden.

Falls es Thunderbolt Settings im Bios gibt, bitte Bilder hochladen.

Ausserdem wäre ein ioreg file sowie eine cleane DSDT deines Boards hilfreich.

Den IORegistryExplorer gibt es hier: [IORegistryExplorer](#)

IOReg : App starten und unter File - Save as - den IOReg Bericht sichern.

Cleane DSDT : Im Clover Bootmenü F4 drücken, anschließend normal booten und [EFI mounten](#).

Unter EFI/CLOVER/ACPI findest du einen Folder namens Origin.

Sowohl Origin als auch den IOReg Bericht zippen und hier hochladen.