

# Kartenleser : Sinetek-rtsx.kext bei Realtec RTS522A in Nuc8i7Beh2

Beitrag von „jboeren“ vom 4. Januar 2020, 11:05

Habe mal den Kext versucht zu installieren. Jetzt meldet das Hacki aber jedesmal nen Absturz beim hochfahren.

R12: 0xffffffff802cca8e2c, R13: 0x0000000000000010, R14: 0xffffffff802cca8e2c, R15: 0x0000000000000010

RFL: 0x0000000000010246, RIP: 0xffffffff800c29c683, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000

Fault CR2: 0x00000000000002e4, Error code: 0x0000000000000002, Fault CPU: 0x2, PL: 0, VF: 1

Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address

0xffffffff81eae3b530 : 0xffffffff800bd39a3b

0xffffffff81eae3b580 : 0xffffffff800be70fe5

0xffffffff81eae3b5c0 : 0xffffffff800be62a5e

0xffffffff81eae3b610 : 0xffffffff800bce0a40

0xffffffff81eae3b630 : 0xffffffff800bd39127

0xffffffff81eae3b730 : 0xffffffff800bd3950b

0xffffffff81eae3b780 : 0xffffffff800c4d17f9

0xffffffff81eae3b7f0 : 0xffffffff800be62e0a

0xffffffff81eae3b970 : 0xffffffff800be62b08

0xffffffff81eae3b9c0 : 0xffffffff800bce0a40

0xffffffff81eae3b9e0 : 0xffffffff800c29c683

0xffffffff81eae3bb30 : 0xffffffff800c29cd59

0xffffffff81eae3bb60 : 0xffffffff7f8fd06068  
0xffffffff81eae3bb90 : 0xffffffff7f8fd064c9  
0xffffffff81eae3bc10 : 0xffffffff7f8fd075fd  
0xffffffff81eae3bc40 : 0xffffffff7f8fcff22e  
0xffffffff81eae3bd00 : 0xffffffff7f8fcfeb8c  
0xffffffff81eae3bd20 : 0xffffffff7f8fcfe9d8  
0xffffffff81eae3bd60 : 0xffffffff7f8fd06f75  
0xffffffff81eae3bd90 : 0xffffffff7f8fd06c95  
0xffffffff81eae3bdc0 : 0xffffffff7f8fd069f8  
0xffffffff81eae3bde0 : 0xffffffff7f8fd082a7  
0xffffffff81eae3be20 : 0xffffffff800c444f79  
0xffffffff81eae3be90 : 0xffffffff800c444e99  
0xffffffff81eae3bec0 : 0xffffffff800bd7b625  
0xffffffff81eae3bf40 : 0xffffffff800bd7b151  
0xffffffff81eae3bfa0 : 0xffffffff800bce013e

Kernel Extensions in backtrace:

com.sinet3k.Sinetek-rtss(1.0)[61964645-BA77-3017-A03C-DFE13E6AD014]@0xffffffff7f8fcfe000->0xffffffff7f8fd13fff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[D0EE43FE-7637-31CC-A6B2-3F27EF947D5F]@0xffffffff7f8c72f000

dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(2.1)[335C161A-EC20-3AFC-AC70-F3B414243AC8]@0xffffffff7f8c90c000

BSD process name corresponding to current thread: Unknown

Boot args: dart=0 kext-dev-mode=1 -disablegfxfirmware -v

Mac OS version:

Not yet set

Kernel version:

Darwin Kernel Version 19.0.0: Fri Oct 11 19:41:52 PDT 2019; root:xnu-6153.41.3~8/RELEASE\_X86\_64

Kernel UUID: F3450EEF-3326-3424-8148-68E2777D9E23

Kernel slide: 0x00000000ba00000

Kernel text base: 0xfffff800bc00000

\_\_HIB text base: 0xfffff800bb00000

System model name: MacBookPro11,1 (Mac-189A3D4F975D5FFC)

System shutdown begun: NO

Panic diags file unavailable, panic occurred prior to initialization

System uptime in nanoseconds: 5181111287

last loaded kext at 4425409671: >AirPort.BrcmNIC 1400.1.1 (addr 0xfffff7f8dddf000, size 8728576)

loaded kexts:

org.rehabman.voodoo.driver.PS2Mouse 1.9.2

com.sinet3k.Sinetek-rtx 1.0

org.rehabman.voodoo.driver.PS2Trackpad 1.9.2

ru.joedm.SMCSuperIO 1.0.8

com.insanelymac.!!MausiEthernet 2.5.0d0

org.rehabman.voodoo.driver.PS2Keyboard 1.9.2

org.rehabman.voodoo.driver.PS2!C 1.9.2

org.rehabman.driver.VoodooTSCSync 1.5.0

as.vit9696.SMCProcessor 1.0.8

as.lvs1974.AirportBrcmFixup 2.0.3

as.vit9696.!AALC 1.4.2  
org.tw.CodecCommander 2.7.1  
as.vit9696.WhateverGreen 1.3.3  
ru.usrsse2.SMCBatteryManager 1  
com.rehabman.driver.USBInjectAll 0.7.1  
ru.usrsse2.SMCLightSensor 1  
as.vit9696.VirtualSMC 1.0.8  
as.vit9696.Lilu 1.3.8  
>AirPort.BrcmNIC 1400.1.1  
>!AAHCIPort 341.0.2  
>!ASmartBatteryManager 161.0.0  
>!AACPIButtons 6.1  
>!ARTC 2.0  
>!AHPET 1.8  
>!AACPIEC 6.1  
>!ASMBIOS 2.1  
>!AAPIC 1.7  
\$!Almage4 1  
@nke.applicationfirewall 303  
\$TMSafetyNet 8  
@!ASystemPolicy 2.0.0  
|EndpointSecurity 1  
|IO80211!F 1200.12.2b1  
>mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8  
>corecapture 1.0.4  
|IOSkywalk!F 1

|IOAHCIBlock!S 316.40.3  
>usb.!UEHCIPCI 1.2  
>usb.!UEHCI 1.2  
|IOAHCI!F 290.0.1  
>!A!ILpssGspi 3.0.60  
>usb.!UXHCIPCI 1.2  
>usb.!UXHCI 1.2  
>!AEFINVRAM 2.1  
>!AEFIRuntime 2.1  
|IOHID!F 2.0.0  
\$quarantine 4  
\$sandbox 300.0  
@kext.!AMatch 1.0.0d1  
|IOAudio!F 300.2  
@vecLib.kext 1.2.0  
|IOSMBus!F 1.1  
>DiskImages 493.0.0  
>!AFDEKeyStore 28.30  
>!AEffaceable!S 1.0  
>!AKeyStore 2  
>!UTDM 489.40.3  
|IOSCSIBlockCommandsDevice 422.0.2  
>!ACredentialManager 1.0  
>KernelRelayHost 1  
>!ASEPManager 1.0.1  
>IOSlaveProcessor 1

|IOUSBMass!SDriver 157.40.7  
|IOCSIArchitectureModel!F 422.0.2  
|IO!S!F 2.1  
|IOUSBHost!F 1.2  
>!UHostMergeProperties 1.2  
>usb.!UCommon 1.0  
>!ABusPower!C 1.0  
|CoreAnalytics!F 1  
>!AMobileFileIntegrity 1.0.5  
@kext.CoreTrust 1  
|IOTimeSync!F 810.1  
|IONetworking!F 3.4  
|IOReport!F 47  
>!AACPIPlatform 6.1  
>!ASMC 3.1.9  
>watchdog 1  
|IOPCI!F 2.9  
|IOACPI!F 1.4  
@kec.pthread 1  
@kec.Libm 1  
@kec.corecrypto 1.0

Hat der Absturz mit den Kext zu tun? Is aber nicht mehr installiert...