

Erledigt

## Kein Audio unter Catalina 10.5.2 (ALC1150)

Beitrag von „karacho“ vom 4. Januar 2020, 12:13

[Zitat von xyz2610](#)

Dafür habe ich eine Neuinstallation auf einer größeren SSD vorgenommen und den EFI Ordner eines funktionierenden Systems (ebenfalls 10.15.2 auf selber Hardware) kopiert.

Handelt es sich hier um einen Rechner mit zwei Festplatten oder um zwei verschiedene (wenn auch Baugleiche) Rechner?

[Zitat von xyz2610](#)

Auf der kleineren SSD läuft ebenfalls 10.15.2 mit denselben Einstellungen, dort werden mir aber die Output Devices ganz normal unter System Preferences > Sound angezeigt.

Nochmal meine Frage, ist die kleinere SSD im gleichen Rechner wie die große SSD oder in einem anderen Rechner? Wenn sie in einem anderen Rechner ist, wie oder womit ist der Monitor dort angeschlossen? Auch über HDMI/DP oder über DVI?