

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „userport“ vom 4. Januar 2020, 13:08

[JimSalabim](#) ich kann die fehlerhafte Audio-Wiedergabe am Kopfhörer der internen Soundkarte nachvollziehen, welche vom [Wolfe](#) gemeldet wurde.

Die Lautstärke wechselt dabei sehr stark, je leiser man den Lautstärke-Regler einstellt, bei Sprache z.B. sehr störend wahrnehmbar.

Hier mal ein Beispiel:

<https://youtu.be/wzzOowpCryw>

Catalina + ATH-M50 (38 Ohm) fehlerhaft

Catalina + DT880 Edition (600 Ohm) scheint ok zu sein

Windows 10 mit beiden Kopfhörern ebenfalls ok.

Wird wohl ein Treiberproblem unter Catalina sein, oder?