

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 4. Januar 2020, 13:44

[userport](#) und [Wolfe](#) Ich hab es jetzt auch ausprobiert. Das Problem besteht allerdings nur am Kopfhörer-Anschluss des Gehäuses, nicht am grünen Ausgang des Mainboards. Ich empfehle also, grundsätzlich den **grünen Ausgang** zu verwenden. Bei dem wechselt die Anzeige übrigens wie am echten Mac auch korrekt von "Interne Lautsprecher" auf "Kopfhörer", sobald man Kopfhörer anschließt. Am Gehäuse-Anschluss geht das nicht.