

Erledigt

Paar Sachen glitchen herum

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 4. Januar 2020, 20:40

Intel Pentium und die HD-610 könnte eh problematisch werden. Du hast keine Grafikkarte die du einbauen kannst? Es würde eine günstige reichen.

Ansonsten, die beiden AAPL,ig-platform-id's im Bild hast du beide getestet?

```
Gen 7: Kaby Lake (Intel HD Graphics 610-650)
- S/L/E/AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer.kext
- Support started with macOS 10.12.6
- device-id: 0x5912 0x5916 0x5918 0x591C 0x591E 0x5926 0x5927 0x5923 0x87CD
- AAPL,ig-platform-id (desktop): 0x59160000 (default)
- AAPL,ig-platform-id (laptop): 0x591B0000 (default)
```