

Erledigt

## Installation Catalina auf M.2 SSD

Beitrag von „DSM2“ vom 6. Januar 2020, 13:32

Einen Slide Wert braucht er für einen **X99** in diesem Fall einem Asus X99 A nicht.

Viel wichtiger wäre eine Anständige und vor allem auf das **eigene** System angepasste EFI und nicht irgendwas aus dem Netz gezogenes.

Abseits der config.plist sind auch die [Bios Settings](#) entscheidend, das X99-A ist in dieser Hinsicht sehr empfindlich.