

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „apfelnico“ vom 6. Januar 2020, 15:33

Neuestes BIOS drauf (F22G)?

Die Optionen im BIOS sind etwas wenig. In der ACPI habe ich nix weiter gefunden, in der Ioregistry ist entsprechend auch nix zu sehen.

Mein Tipp, erst mal neues BIOS. Eventuell muss das BIOS auch noch gepatcht werden, um mehr Optionen für Thunderbolt zu bekommen. Läuft Thunderbolt mit Windows?