

[BAU-TAGEBUCH] Geek Case A60 - mITX Build - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/ac - i9 9900KF - AMD Radeon VII - inklusive Bios Firmware/Bios Settings/EFI

Beitrag von „chatman64“ vom 6. Januar 2020, 15:51

Ich sehe 2 Unterschiede zwischen unseren Systemen:

1. habe ich eine 5700XT
2. setze ich eine 970 EVO Plus ein + eine Corsair MP600 (für Windoof)

Theorie:

1. die 5700XT verursacht die abstürze
2. Ich habe die Partitionen der Corsair MP600 mit TinkerTools ausgeblendet, kann es sein das MacOS die Platte in den Standby setzen möchte und deswegen abstürzt?