

**Erledigt**

## **Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?**

**Beitrag von „userport“ vom 6. Januar 2020, 19:57**

Ich hätte da auch ein ziemlich großes Problem mit Thunderbolt 3 bei meinem Mainboard (Gigabyte Z390 Designare)

Ich kriege es nicht aktiviert und alle Wege sind bisher fehlgeschlagen und meine Latein inzwischen aufgebraucht, so dass ich inzwischen davon ausgehe dass da ein Defekt vorliegen muss.

Thunderbolt ist im Bios nicht sichtbar und auch sämtliche Optionen zum Aktivieren von Thunderbolt fehlen dort auch.

Habe aus Verzweiflung schon die 3 letzten Bios-Versionen durchgetestet, ohne Erfolg.

CMOS gelöscht, CMOS-Batterie rausgehakt, Defaultwerte immer und immer wieder neu geladen...nichts hilft.

Unter Windows, MacOS, Linux wird kein passendes PCI-Gerät (müsste Thunderbolt Titan Ridge sein) dafür gelistet oder gefunden.

Habe aus dem Rechner sogar alles bis auf die CPU und interne WLAN-Karte rausgerupft, keine Änderung.

Ausser das Mainboard einzuschicken fehlt mir momentan nicht mehr viel ein... 😞