

Erledigt

(OC-config) Lenovo Thinkpad T450 Bluetooth und Soundprobleme

Beitrag von „arigata9“ vom 7. Januar 2020, 15:13

Ich meine, ich hatte auch schon eine 1820A die eine falsche ID hatte, d.h auf dem Aufkleber sag eigentlich alles richtig aus, aber in der Firmware war's verändert worden. Scheinbar gehen da auch "gefälschte" mittlerweile umher. Hatte diese damals aber auch mit ner zweiten zusammen bestellt, die Zweite von denen hat dann problemlos funktioniert. Kann ja mal heute Abend die Karte auslesen