

Erledigt rx 580 nachrüsten

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. Januar 2020, 16:44

[Zitat von JaxxBee](#)

die RX hat einen 8pin und daneben einen 6Pin Stromanschluss.

Und wenn der Hersteller das so vorsieht, dann hat das seine Gründe, auch wenn Töchterchens PC nur einen 8-Pin hat und die GraKa zunächst funktioniert.

Du wärst nicht der Erste, der durch Weglassen der notwendigen 6- & 8-Pin das Mainboard bruzzelt.