

Mein erster Hackintosh, benötige Hilfe bei der Installation


Beitrag von „ralf.“ vom 7. Januar 2020, 19:09

Der Geekbench 5 Wert ist echt mau. Da kommt meine CPU über 9000. Die Bios-Einstellungen sind da wichtig und SMBIOS imac19.1 finde ich da auch suboptimal.

Beim Asus Board gibt es die Einstellung: Perform Bias. Die sollte lieber auf: NO

Bei Geekbench 5 ist die RAM-Geschwindigkeit entscheidend. Gute Werte erreicht man da ab 3500MHz. Geekbench 5 finde ich deshalb auch weniger gut.

Die Boot Args sind hier



Key	Class	Value
▼ Root	Dictionary	↕ 8 key/value pairs
▶ ACPI	Dictionary	↕ 4 key/value pairs
▶ Booter	Dictionary	↕ 2 key/value pairs
▶ DeviceProperties	Dictionary	↕ 1 key/value pairs
▶ Kernel	Dictionary	↕ 5 key/value pairs
▶ Misc	Dictionary	↕ 6 key/value pairs
▼ NVRAM	Dictionary	↕ 4 key/value pairs
▼ Add	Dictionary	↕ 2 key/value pairs
▶ 4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B38C14	Dictionary	↕ 1 key/value pairs
▼ 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	↕ 2 key/value pairs
boot-args	String	↕ -alcid=1
csr-active-config	Data	↕ 4 bytes: E7030000
▶ Block	Dictionary	↕ 2 key/value pairs
LegacyEnable	Boolean	↕ NO
▶ LegacySchema	Dictionary	↕ 2 key/value pairs
▶ PlatformInfo	Dictionary	↕ 9 key/value pairs
▶ UEFI	Dictionary	↕ 5 key/value pairs