

**Erledigt**

## **Probleme mit Thunderbolt**

**Beitrag von „userport“ vom 7. Januar 2020, 05:56**

DSM2 weisst du evtl. ob sich deine ausgelesene Titan Ridge Firmware (.bin) auch für das EEPROM des Titan Ridge TB3 auf dem Gigabyte Designare Z390 Mainboard eignen würde?

Ich habe dort ein Problem dass der TB3-Kontroller (hardwaremässig) absolut nicht erkannt wird und inzwischen bin ich der Meinung, dass dieser entweder defekt ist oder zumindest mit dessen Firmware etwas nicht stimmt.

Siehe meinen gestrigen Post hier:

[Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?](#)