

Erledigt

Probleme mit Thunderbolt

Beitrag von „userport“ vom 7. Januar 2020, 18:56

Die Thunderbolt-Einstellungen sind nur sichtbar wenn ich von [JimSalabim](#) auch die Bios-Settings reinlade.

Wenn ich vom Bios die Default-bzw. optimierten Setting nehme, dann habe ich die Thunderbolt-Einstellungen nicht verfügbar, diese fehlen einfach.

Selbst wenn ich jedoch die Bios-Settings von [JimSalabim](#) übernehme und auch jede einzelne Einstellung kontrolliere, habe ich trotzdem nirgendwo Thunderbolt verfügbar (Windows, Linux, MacOS).

Den Windows Thunderbolt-Treiber 17.4.77.400 habe ich drin, zeigt dort in dem Treiber bzw. Software aber trotzdem keinen Thunderbolt-Kontroller an.